

## 滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA連合会、自治会連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市建設課・生活環境課

### 【寺家小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	県道51 菟輪・滑川インター線	県道の歩道と学校敷地内を流れる用水が面するところ	降水時に用水から歩道に水があふれ、通ることができなくなる。	水路(柵)の改修等の対策の検討【富山県】
R 6	②	市道 小泉・荒町線	寺家踏切内	電車が通過後自動車と登校する児童が接触しそうになることが多い。積雪時は、児童が踏切でない場所に足を取られる場面をよく見かけるので危ない。	歩行エリア確保の検討 児童生徒への注意喚起【滑川市】
R 6	③	市道 菟原辰野線	歩道	歩道の幅が狭いところがある。	歩道の拡幅工事(実施中)【滑川市】
R 6	④	市道 清水町辰野線	踏切前の交差点(山側)	富山側から交差点にさしかかったときに、左右が見えづらい。(マンションが建ってから見通しが悪くなった)自動車から歩行者が見えない。	児童生徒への安全指導【滑川市】

### 【田中小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	県道320 古鹿熊・滑川線	旧にいかわ信用金庫田中支店横の横断歩道	登下校で通行する児童が多い。特に、登校時、通勤の時間帯にも重なり、交通事故が心配である。	横断歩道のカラー舗装【富山県】
R 6	②	県道151 辻・滑川線	高架下の歩道	高架下の歩道が狭く、反対方向の歩行者や自転車と衝突しそうになる。	歩道にストップマークの設置(学校に配布済み)【滑川市】
R 6	③	市道 菟原辰野線	西滑川駅の地鉄の踏切	踏切横の防護柵が老朽化している。	防護柵の塗装や更新【滑川市】
R 6	④	田中川横の道路	田中川横の柵	大雨の際、川が増水し、心配である。一部柵がない。	転落防止柵の設置の検討【滑川市】

### 【東部小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	東部小体育館と駐車場の間の道路	住宅団地との交差点付近	送迎の車と町内の車で交通量が多く、スピードも出しているので危険である。	一時停止を促す白線表示など【滑川市】
R 6	②	市道四ツ屋浜四ツ屋線	四ツ屋公民館から旧8号線への道	歩道がなく、狭い道路である。抜け道になっており、スピードを出して通る車がある。	スクールゾーン看板の設置【滑川市】
R 6	③	県道138 栗山追分線	早月加積駅踏切	踏切周辺に用水があり転落の恐れがあるので、用水と反対側を通学路とする。通学路とする際の安全確保を図るために歩道のカラー舗装を行う。	歩道のカラー舗装【富山県】
R 6	④	市道 大窪四ツ屋線 市道 北野大掛線	北野用水路沿い 大窪四ツ屋線と北野大掛線交差点	信号がない交差点で右側に横断歩道がなく、待機スペースが狭く交通量が多い。朝はスピードを出す車も多い。	横断歩道設置の検討【警察】 待機場所の検討【滑川市】

### 【北加積小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	県道112 北野・滑川インター線	横道3498-2付近	一部フェンスが無いところがあり、用水路に落ちる危険性がある。	転落防止のためのチェーンの設置など【土地改良区】
R 6	②	県道3 富山・立山・魚津線	中新交差点	スピードを緩めずに走っている車が多い。児童が歩くスペースが少なく、車との距離は近い。	速度取り締まりの強化【警察】
R 6	③	県道320 古鹿熊・滑川線	野町1626前道路	水路と道路の境目に安全柵がなく、高さもあるため、通行時に誤って落ちる可能性がある。しかも、カーブになっており、見通しが悪いうえに、車のスピードが落ちにくく、事故の危険がある。	児童生徒への安全指導【滑川市】
R 6	④	県道320 古鹿熊・滑川線	薬局前	車の乗り入れの際、子供たちに車がぶつからないか心配である。	児童生徒への安全指導【滑川市】

### 【東加積小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	校内道路	学校正面入口	車(給食運搬車・ゴミ収集車・放課後児童クラブ関係)の出入りが多く、児童が授業等でグラウンドに行く際に危険。	校内道路の白線の引き直し【滑川市】
R 6	②	農道	学校裏入口	車(教職員・社会体育利用者)の出入りが多く、放課後児童クラブの利用者が危険。	学校敷地内に注意喚起の看板設置【滑川市】
R 6	③	県道137 堀江・魚津線	学校駐車場への入口	学校裏の駐車場から道路に出る際に見通しが悪く、登下校に送迎の児童が危険。	保護者等関係者への注意喚起【滑川市】
R 6	④	市道 東福寺開東加積小学校線	該当の市道沿い	道路幅員が狭く、児童と車両が接触する危険性がある。	道路拡幅工事【滑川市】

## 滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

令和6年

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA連合会、自治会連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市建設課・生活環境課

### 【南部小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	市道 寺町小林線	中加積地区公民館前	のびっこ(学童)付近の用水に蓋がない。	グレーチング等の設置
R 6	②	市道 赤浜南部小学校線	南部小学校横	学校横の用水路に土砂がたまっているところがある。	用水路の土砂の撤去など【滑川市】
R 6	③	農道	高柳地区	今井川周辺に、一部柵がない箇所がある。	柵の設置【土地改良区】
R 6	④	市道 柴・常光寺線 県道144 黒川・滑川線	柴および小林地区	柴から小林にくる道で、細いところがある。横断歩道で止まらない車もある。	取り締まりの強化【警察】 歩道整備の実施【富山県】
R 6	⑤	県道335 滑川自然公園線	田林地内	道幅が狭く、車のすれ違いが難しい(スクールバスのルート)。	道路拡幅工事の実施(実施中)【富山県】

### 【西部小学校】

点検年	番号	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 6	①	市道 上小泉・柳原線	行田公園内を通る橋付近(すいれん池付近)	カーブしながらの道でもあり見通しが悪く、大変狭い。朝の通勤時間帯には交通量も多くなり、危険。	道幅が狭い場所に退避場所の確保(実施中)【滑川市】
R 6	②	市道 上島上小泉線	上小泉西交差点から沖田新交差点までの通学路	歩道横の用水路がたいへん深い。柵や水路の上に蓋もない。	ラバーポールの設置(実施済)【滑川市】
R 6	③	市道 宮窪上小泉線	宮窪から沖田新交差点までの通学路	道幅が大変狭く、歩道は白線で示されている。車がすれ違ふとかなり危険である。	児童生徒への安全指導【滑川市】
R 6	④	市道 上島団地3～7号線	上島団地住宅街	住宅が密集しており、死角が多い。	児童生徒への安全指導【滑川市】
R 6	⑤	市道 上島町内1号線 市道 有金上島線	上島神社前交差点付近 エネオス石油GS近くのアンダーパス	カーブしながらの道でもあり見通しが悪く、大変狭い。車同士の事故によって歩行者が巻き込まれる可能性が高い。	減速を促す標識や道路標示の設置の検討【滑川市】 白線の引き直しによる歩道の確保の検討【滑川市】