

富山県 滑川市 東部小学校校区（通学路合同点検 要対策箇所）

令和7年

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA連合会、自治会連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市建設課・生活環境課

カエデ通りから地下道にかけて道幅が細く、歩道もないため危険である。また、地下道から小学校グラウンドまでの道路にも歩道がない。

<対策メニュー>

通学時間帯の交通規制検討など【滑川市（地域住民）】

歩行者の安全確保のためにグリーンラインを整備してもらったが、横断歩道がない。

<対策メニュー>

横断歩道の設置要望(警察へ)【滑川市（地域住民）】

歩道が設置してあるが、横に側溝があり水量もあるため、危険である。

<対策メニュー>
柵設置などの安全対策検討【富山県】

歩道がなく、狭い道路である。
抜け道になっておりスピード出す車あり。

<対策メニュー>
注意喚起看板の設置【滑川市】

