

滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

令和元年

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課
【寺家小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	市 小泉・荒町線	県道箕輪滑川インター線との交差点東側	暗渠となっている水路に駐車する車両が有り、児童の通行の妨げとなることがある	道路との境界への保安施設の設置 【滑川市】
R 1	市 小泉・荒町線 県 菟輪滑川インター線	寺家小学校角の交差点	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	集合場所の見直し 【滑川市】

【田中小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	市 上小泉田中線	田中町踏切内の道路	幅員が狭い踏切内道路で車両とすれ違っている	登校時間帯の通行制限の実施 【警察】
R 1	市 田中町内1号線 県 古鹿熊滑川線	田中町地内の交差点	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	児童への指導の徹底 「児童通行あり」等の表示の設置 【滑川市】 【富山県】

【東部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	市 北野浜四ツ屋線	県道富山滑川魚津線東側の区間	時間帯通行制限となっている区間であるが、登下校の実態と合致していない 時間帯通行制限を守らない車両がある	通行制限時間帯の拡大 通行制限表示の拡充 【警察】 【滑川市】
R 1	市 大窪四ツ屋線	県道富山立山魚津線との交差点東側の区間	場所により道路の右側を歩いたり左側を歩いたりしている	児童の通行帯の見直し 【滑川市】
R 1	国 国道8号	北野第一交差点の地下歩道	地下歩道内が周囲からの完全な死角となっており、児童の安全確保に懸念がある	防犯カメラの設置 児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	県 富山滑川魚津線	四ツ屋地内の地下歩道	地下歩道内が周囲からの完全な死角となっており、児童の安全確保に懸念がある	防犯カメラの設置 児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	市 北野浜四ツ屋線 県 富山滑川魚津線	四ツ屋地内の交差点付近	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	市 旧県道栗山追分線 県 富山立山魚津線	追分地内の交差点付近	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	集合場所の見直し 【滑川市】

滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

令和元年

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課
【北加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	市 中新上小泉線 市 宮窪大島線	稲泉地内の交差点	両路線ともに朝夕は交通量が多い	「児童通行あり」等の表示の設置 【滑川市】
R 1	県 富山立山魚津線	七口地内	交通量が多い道路であるが、横断歩道がない箇所を横断している	「児童通行あり」等の表示の設置 【富山県】
R 1	国 国道8号	野町東交差点の地下歩道	地下歩道内が周囲からの完全な死角となっており、児童の安全確保に懸念がある	防犯カメラの設置 児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	県 富山滑川魚津線	柳原地内の地下歩道	地下歩道内が周囲からの完全な死角となっており、児童の安全確保に懸念がある	防犯カメラの設置 児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	県 古鹿熊滑川線	柳原地内の新越コンクリート工業(株)付近	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	通行帯の見直し・児童への指導徹底 【滑川市】

【東加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	県 菱輪滑川インター線 県 堀江魚津線	開地内の交差点	道路が直角に交わっていないため、見通しが悪い	「児童通行あり」等の表示の設置 【富山県】
R 1	県 菱輪滑川インター線	開地内	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	児童への指導の徹底 【滑川市】

【南部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	市 寺町小林線 県 堀江魚津線	赤浜地内清寿荘付近の交差点	学童保育に向かう児童が通るが、交通量が多い	「児童通行あり」等の表示の設置 【富山県】
R 1	市 堀江団地3号線 県 堀江魚津線	堀江地内の交差点付近	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	県 富山立山魚津線	郷川橋北側の寺町地内	道路幅が狭く、歩道がない区間がある	道路幅の拡幅及び歩道の設置 【富山県】

【西部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 1	県 黒川滑川線	県道富山滑川魚津線との交差点 東側	コンビニエンスストアに出入りする車両が多く、それを避けるために横断歩道がない箇所を横断している	児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	国 国道8号	上島神社前交差点の地下歩道	地下歩道内が周囲からの完全な死角となっており、児童の安全確保に懸念がある	防犯カメラの設置 児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	県 富山滑川魚津線	上島地内の地下歩道	地下歩道内が周囲からの完全な死角となっており、児童の安全確保に懸念がある	防犯カメラの設置 児童への指導の徹底 【滑川市】
R 1	市 下島上小泉線 県 黒川滑川線	下島地内の交差点付近	集団登校の集合場所となっているが、待機場所が狭く車両との接触等の事故の危険性がある	児童への指導の徹底 【滑川市】