


富山県 滑川市 西部小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課



現在商業施設が建設中であり、下校時に
工事関係車両及び来店客の出入り車両が
増加することが予想される

<対策メニュー>
商業施設の反対側を通行することを検討する
【滑川市】

流量が多く川幅が広く深さもあるが、
転落防止柵が無い箇所がある

<対策メニュー>
転落防止柵の設置【滑川市】

西部小学校

アンダーパス出入口付近で見通しの
悪いカーブとなっている
一旦停止しない車両が多い

<対策メニュー>
車両への注意表示の充実【滑川市】

照明が設置されているが、不審者
出没情報あり

<対策メニュー>
見守り活動の強化【滑川市】