


富山県 滑川市 東部小学校校区 その2 (通学路合同点検 要対策箇所)

令和元年

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課



場所により道路の右側を歩いたり
左側を歩いたりしている

<対策メニュー>
児童の通行帯の見直し【滑川市】

地下歩道内が周囲からの完全な死角となっ
ており、児童の安全確保に懸念がある

<対策メニュー>
防犯カメラの設置【滑川市】
児童への指導の徹底【滑川市】