

滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

平成30年

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課

【寺家小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	—	校舎と体育館の間の水路	暗渠となっている水路の入口に児童が吸い込まれる可能性がある	暗渠入口に流入防止柵の設置【滑川市】
H30	市 小泉・荒町線 県 菱輪滑川インター線	寺家小学校角の交差点	児童より不審者出没情報あり	見守り活動の強化【滑川市】
H30	市 滑川・富山線 市 小泉・荒町線	寺家踏切前交差点	交通量が多く、横断歩道における事故も発生している	「児童横断あり」等の表示の設置【滑川市】 横断旗の設置【滑川市】
H30	—	市道菰原辰野線付近の中川	流量が多く川幅が広く深さもあるが、転落防止柵が無い箇所がある	河川内に必要設備の設置【富山県】
H30	市 国道・橋場線 都 橋場国道線	中滑川駅前ロータリー付近	常時点滅している信号のある交差点を横断している歩道が整備されていない	交差点改良の検討【滑川市】 歩道の設置【滑川市】

【田中小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	市 高月加島町線	滑川高校～加茂神社までの区間	交通量が多いにも関わらず、歩道がない 道路側溝に溝蓋等が設置されていない箇所がある	外側線の引き直し・溝蓋の設置【滑川市】
H30	—	高月郵便局東側の水路	深さのある水路であるが、転落防止柵が無い	転落防止柵の設置【滑川市】
H30	市 滑川・富山線	高月保育所付近	深さのある側溝であるが、転落防止柵が無い	児童へ指導を徹底する【滑川市】
H30	市 滑川・富山線 県 黒川滑川線	河端町内の交差点	交差点内に見通しの悪い箇所がある 一旦停止しない車両が散見される	路面標示の設置【滑川市・富山県】
H30	県 黒川滑川線	沖田踏切	踏切の幅員が狭く通行に支障がある	幅員の拡幅【富山県】

【東部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	県 富山滑川魚津線	四ッ屋地内の地下横断歩道	通行量が少なく、不審者がいても周囲からはわかりにくい	照明の照度アップ【富山県】 防犯カメラの設置【滑川市】
H30	—	赤川・坪川用水	流量が多く川幅が広く深さもあるが、転落防止柵が無い箇所がある	児童へ指導を徹底する【滑川市】
H30	市 北野高塚線	曲淵公民館付近	前後の通行状況により、道路両側を児童が通行している	児童の通行帯の集約【滑川市】
H30	市 中野島坪川線 県 栗山柳原線	中野島公民館付近のY字路	横断歩道が設置されていない箇所を横断している	外側線の引き直し【富山県】
H30	市 北野国道線 市 宮窪大島線	北野地内交差点	交差点の見通しが非常に悪い 横断歩道が設置されていない箇所を横断している	「児童横断あり」等の表示の設置【滑川市】

滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

平成30年

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課
【北加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	県 富山立山魚津線	中新地内の歩道	歩道が狭く、雨天時や積雪時に歩きにくい箇所がある	歩道の拡幅【富山県】 児童へ指導を徹底する【滑川市】
H30	市 中新上小泉線	市道宮窪大島線から新幹線高架までの区間	交通量は多いが、幅員・路側帯が狭い	外側線の引き直しを検討【滑川市】 「児童通行あり」等の表示の設置【滑川市】
H30	市 中新上小泉線	法花寺地内の法花寺交差点から国道8号アンダーパスまでの区間	登校時は交通量も多く、減速せずに走行する車両が多い	「児童通行あり」等の表示の設置【滑川市】
H30	市 横道小学校線 県 北野滑川インター線	横道地内交差点	登校時に交通量が多い	「児童通行あり」等の表示の設置【滑川市】

【東加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	県 堀江魚津線	学校付近の下野大崎野線との交差点	スピードを出す車が多く、学校付近にはカーブがあることから見通しが悪い	「児童通行あり」等の表示の設置【滑川市】
H30	県 虎谷大榎線 県 堀江魚津線	大崎野地内の交差点	減速せずに通行する車が多い	横断歩道の設置を検討する【警察】
H30	県 菱輪滑川インター線 県 堀江魚津線	開地内の交差点	道路が直角に交わっていないため、見通しが悪い	「児童通行あり」等の表示の設置【滑川市】

【南部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	市 寺町小林線 県 堀江魚津線	赤浜地内清寿荘付近の交差点	学童保育に向かう児童が通るが、交通量が多い	横断旗の使用徹底【滑川市】
H30	県 堀江魚津線	中加積駅前の踏切	踏切の道路幅員が狭く、通行に支障がある	踏切前に児童の待機場所の確保を検討【富山県】

【西部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
H30	市 上島町内1号線 市 有金上島線	上島地内の国道8号アンダーパス周辺	アンダーパス出入口付近で見通しの悪いカーブとなっている一旦停止しない車両が多い	車両への注意表示の充実【滑川市】
H30	—	ディズイン上梅沢付近の中川	流量が多く川幅が広く深さもあるが、転落防止柵が無い箇所がある	転落防止柵の設置【滑川市】
H30	市 宮窪上小泉線	上小泉地内の国道8号アンダーパス周辺	照明が設置されているが、不審者出没情報あり	見守り活動の強化【滑川市】
H30	市 上島上小泉線	県道富山滑川魚津線との交差点東側	現在商業施設が建設中であり、下校時に工事関係車両及び来店客の出入り車両が増加することが予想される	商業施設の反対側を通行することを検討する【滑川市】