

滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

令和2年

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市まちづくり課・建設課・生活環境課
【寺家小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	市 菰原辰野線	滑川郵便局前交差点から田中新町交差点までの区間の歩道	歩道幅が狭く、また歩道に電柱が立っているため、児童が歩道からはずれて通行する場合がある	路側帯の白線引き直し【滑川市】 歩道の拡幅整備【滑川市】

【田中小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	県 黒川滑川線	下島交差点から下島地内踏切までの区間の道路	歩道幅が極端に狭く、一般車両や自転車との接触事故の危険性がある	車道及び歩道の拡幅整備【富山県】

【東部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	市 柳原・中村線	県道栗山・追分線との交差点付近の歩道	交差点付近にかけて歩道幅が極端に狭くなっている	歩道の拡幅整備【滑川市】

【北加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	県市 古鹿熊滑川線 宮窪大島線	野町地内の交差点	南北方向の歩行者信号機はあるが、東西方向はない	東西方向の歩行者信号機の設置【警察】

【東加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	県 堀江魚津線	東加積小学校から市立博物館までの区間の道路	勾配かつカーブを伴う道路であり、車両がスピードを出して走行するため、通行する児童に気づかない恐れがある	「児童通行あり」等の標示の設置【富山県】

【南部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	市 赤浜宮窪線 市 赤浜堀江線	赤浜及び堀江の境界交差点	市道赤浜宮窪線の交通量が多く、車両がスピードを出して走行している 交差点に街灯がない、隣接する田んぼとの高低差が大きい等、児童の安全確保に懸念がある	「横断者注意」等の標示の設置【滑川市】 街灯、ガードパイプ等の設置【滑川市】

【西部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	主な対策
R 2	県市 富山滑川魚津線 有金・下梅沢線	下島地内の交差点	市道有金・下梅沢線の延長に伴い、通学路が変更され、交通量の多い交差点を横断する必要がある	信号機の設置【警察】 横断歩道の設置【滑川市】