

滑川市内通学路の要対策箇所一覧表

令和4年

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、PTA連合会、富山県新川土木センター、滑川警察署、滑川市建設課・生活環境課・子ども課、自治会連合会

【寺家小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	市 小泉・荒町線 市 滑川・富山線	四間町地内 寺家踏切前交差点	歩道が拡幅され見通しもよくなったが、交通量が多く、交差点内での交通事故が心配される	横断旗を新しいものに取り換える【滑川市】 指導取締りの強化【警察】 児童生徒への指導の徹底【滑川市】
R 4	市 小泉・荒町線 県 養輪滑川インター線	寺家町地内 松村鮮魚店前交差点	令和3年7月28日に車同士の衝突事故発生 見通しが悪い、富山方面から来る車と横断する児童との接触事故も過去に発生(H25)	路肩緑カラー塗装の検討中【富山県】

【田中小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	県道144 黒川滑川線	県道辻・滑川線下島町内、金山石材店前の歩道	踏切につながる道路で、歩道も狭い。中学生が自転車通学をするため、交通量が多く、危険である。	踏切幅・歩道の拡幅事業中【富山県】
R 4	県道320 古鹿熊滑川線	田中小学校前歩道・横断歩道	滑川高校もあり、朝は歩行する児童と自転車通学する生徒が行き交う。また、横断歩道では、車と自転車が多く通るため、児童のみで歩行するのは危険である。	指導取締りの強化【警察】 生徒への指導の徹底【滑川市】 横断歩道のカラー塗装の検討中【富山県】
R 4	準用河川田中川	田中川・河端川	高さのある川で、ガードレールはあるが老朽化しており約10cm程の切れ目が続き、児童が落下する危険がある。	防護柵の取替え【滑川市】

【東部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	市道 宮窪大島線	東部小学校から中野島公民館にかけての直線道路	道路の両側に新興住宅地ができ、直線道路ではあるが、見通しの悪いところがある。	検討中【滑川市】
R 4	県道142 栗山柳原線	旧8号線中野島交差点から中野島公民館	歩道が設置してあるが、降雪時に歩道の幅が狭いことから除雪車が入ることができない。	車道の除雪強化の継続【滑川市】
R 4	市道 北野浜四ツ屋線	カエデ通りから旧8号線四ツ屋地下道、地下道から 東部小学校グラウンド	カエデ通りから地下道にかけて道幅が細く、歩道もないため危険である。また、地下道から小学校グラウンドまでの道路にも歩道がない。	交通量調査の実施【警察】
R 4	県道138 栗山追分線	早月加積駅横踏切	用水があり転落の恐れがある。	踏切幅の拡幅・転落防止策等の調査・検討中

【北加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	県道320 古鹿熊滑川線	県道古鹿熊滑川線 野町1800・1801	用水が深く、柵もないため転落の恐れがある。	児童生徒への指導の徹底【滑川市】
R 4	市道 宮窪大島線 市道 中新上小泉線	稲泉1052と1120の交差点	横断歩道が消えかかっている。	白線の引き直し【警察】
R 4	県道 富山立山魚津線	丸陣造園近く 交差点	見通しが悪く、自転車で通学する生徒と車との接触の危険性がある。	児童生徒への自転車走行の指導の徹底【滑川市】

【東加積小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	県道141 虎谷大榎線 県道137 堀江魚津線	大崎野の西光寺から下へ下る道路 県道141号線	大崎野、榊大昇の上下の交差点での車のスピードが速い。 西光寺から大崎野、森野新への道は、上りも下りもスピードを出す車が多い。	指導取締りの強化【警察】 減速効果のある路面標示等の検討中【富山県】
R 4	県道137 堀江魚津線	開の横断歩道	信号がない上に、スピードを出してくる車が多い。朝の登校時は、近所の方が見守ってくださるが、下校時は子供だけで横断歩道を渡っている。	横断旗の新設【滑川市】

【南部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	県道137 堀江魚津線 市道	① 堀江から学校前までの県道の交差点と ② ①から赤浜(清寿荘)に向かう道	①見通しはよいが、交通量が多く、自動車の速度が速いため危険(横断歩道はある) ②道幅が狭くなっている	横断旗の新設【滑川市】
R 4	県道137 堀江魚津線	滑川市堀江の中加積駅前の県道の踏切	道幅が狭くなっている	調査・検討中
R 4	県道335 滑川自然公園線	田林～東福寺野	道幅が狭くスクールバスの通行にも注意が必要。冬場は通行が難しい。	道路の拡幅の調査・検討中【富山県】
R 4	県道144 黒川滑川線	高橋工業～柴交差点	交通量が多いが道幅が狭い。カーブもあり見通しが悪い。	道路の拡幅の調査・検討中【富山県】

【西部小学校】

点検年	路線名	箇所	通学路の状況	検討し得る対策
R 4	市道 上島町内1号線 市道 上梅沢団地2号線	上島神社前交差点 エネオス石油GS近くのアンダーパス	カーブしながらの道でもあり見通しが悪く、大変狭い。車同士の事故によって歩行者が巻き込まれる可能性が高い。	標識を新しいものに取替える【警察】 「止まれ」路面表示の引き直し【警察】 外側線の路面標示【滑川市】
R 4	市道 上島上小泉線	上小泉西交差点から沖田新交差点までの通学路	歩道横の用水路はたいへん深い、柵や水路の上に蓋もない。	ラバーボール設置 等の検討中【滑川市】
R 4	市道 上小泉柳原線	行田公園内を通る橋	カーブしながらの道でもあり見通しが悪く、大変狭い。朝の通勤時間帯には交通量も多くなる。	注意喚起の看板設置 等の検討中【滑川市】