

令和8年9月撮影

前部



後部



左部



右部




車両番号等




不具合箇所（オイル漏れ）



車内①



車内②



車内③



車内④



メーター①



メーター②

